# Misuratore di umidità mod. DAB 100-3

## Misuratore d'umidità con display grafico di uso facile e 15 memorie per i programmi d'essiccazione



Caratteristiche

· Display grafico retroilluminato, altezza cifre 14 mm

· Lampada alogena in vetro al quarzo 400 W

· Finestra di controllo per campione, importante per prima impostazione

· Memoria interna alla bilancia per svolgimento automatico di 15 cicli di essiccazione completi e 5 processi di essiccazione eseguiti
· L'ultimo valore misurato resta nel display fino a che non viene sovrascritto da una nuova misurazione

· 50 piatti per campioni inclusi

**Livella e piedini regolabili** per un livellamento esatto della bilancia; per risultati di pesata di massima precisione

Calibrazione esterna

**Dati tecnici**

- Display LCD retroilluminato, altezza cifre (grande) 14 mm (piccolo) 6 mm
- Dimensioni superficie di pesata, alluminio
  - ⍰ 92 mm
- Dimensioni bilancia L×P×A 240×365×180 mm
- Peso netto ca. 4,8 kg
- Temperatura ambiente ammessa 5 °C/40 °C
- Umidità dell'aria ammessa 5-80%

| Portata max g | Divisione g | Divisione umidità (%) | Riproducibilità g |
|---|---|---|---|
| **110** | **0,001** | **0,01%** | **0,001** |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Portata [Max] | 110 g |
| Divisione [d] | 0,001 g |
| Sistema di pesata | Estensimetro |
| Temperatura [Min] (°C) | 40 °C |
| Temperatura [Max] (°C) | 199 °C |
| Tempo di stabilizzazione | 3 s |
| Unità di misura | g, % Umidità , % Materia secca |
| Riproducibilità | 0,001 g |

| | |
|---|---|
| Linearitá | ± 0,003 g |
| Divisione umidità [d] (%) | 0,01% |
| Modalità d'essiccazione | Essiccazione standard, Essiccazione rapida, Essiccazione delicata |
| Criteri di spegnimento | a controllo temporale, automatico, manuale |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] | 230 V AC, 50 Hz |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| **K3DAB103** | Misuratore di umidità mod. DAB 100-3<br>Misuratore d'umidità con display grafico di uso facile e 15 memorie per i programmi d'essiccazione |