

Oltre 50 anni in collaborazione con il mondo della sanità, della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualità

CARATTERISTICHE TECNICHE

Articolo	Unità ghiaccio da 500 ml
Utilizzo	<u>Contenitore</u> in <u>plastica</u> contenete liquido che dopo il <u>congelamento</u> viene usato per mantenere a bassa <u>temperatura</u> i frigo box. Ideale per il trasporto di provette e campioni di laboratorio poiché mantiene una temperatura costante
Utilizzatore	Personale di laboratorio trainato. Per uso generico di laboratorio
Materia prima (esterno)	Polietilene Alta Densità HDPE
Dati chimico fisici (liquido)	ODORE: praticamente inodore Componenti principali: Carbossimetilcellulosa sale sodico 1-5% Cloruro di Sodio < 1% Sodio Benzoato < 1% Conservanti, coloranti ed altri componenti minori < 0,1%



CODICI E DIMENSIONI

Codice	dimensioni	Capacità
03103707	17,5 x 9 x 3 cm	500 ml

CARATTERISTICHE GENERALI/CONFORMITA'

Marchio CE IVD	No
Prodotto sterile	No
Validità del prodotto	10 anni

RESISTENZA CHIMICA HDPE

Categorie di sostanze	Riferimento	Concen. %	T. 20°	T. 40°	T.° 60
Acido inorganico	Acido Solforico	98	B	C	--
Acido Organico	Acido Benzoico	100	A	B	B
Alcole	Etanolo	100	A	A	A
Aldeide	Acetaldeide	100	B	C	--
Base inorganica	Idrossido di Sodio	50	A	A	A
Base organica	Anilina	100	A	B	C
Chetone	Acetone	100	--	--	--
Esteri	Acetato di Etile	100	B	B	C
Idrocarburo Idrogenato	Dicloroetilene	100	C	--	--
Idrocarburo Aromatico	Benzene	100	B	C	--
Idrocarburo Lineare	Esano	100	B	B	C
Supersolvente	Tetraidrofurano	100	B	B	C

Oltre 50 anni in collaborazione con il mondo della sanità, della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualità

Legenda (non applicabile dove non segnalato)

- A: ottima resistenza: l'esposizione (30gg.) alla sostanza non causa danni;
B: buona resistenza: l'esposizione causa danni minori, alcuni dei quali reversibili;
C: scarsa resistenza; non è possibile l'esposizione alla sostanza oppure avvengono danni irreversibili immediati.

I risultati delle prove con le sostanze di riferimento sono puramente indicativi: durante l'utilizzo specifico si consiglia sempre di effettuare test preventivi.

Avvertenze per l'uso

- Utilizzare per usi generici di laboratorio
- In caso di utilizzo con campioni potenzialmente contaminati utilizzare i guanti
- Conservare il luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce del sole
- Smaltimento: utilizzare gli appositi DPI e smaltire secondo la normativa vigente

CONFEZIONAMENTO

CODICE	CONFEZIONAMENTO MINIMO	SCATOLA PZ
03103707	1	